

CONTROL BIOMÉTRICO DE ASISTENCIA X100

El control de asistencia X100 es un lector de asistencia a través de huella digital o código, es ideal para PYMES gracias a que se conecta directo a una computadora por puerto USB, por lo que no se requieren realizar configuraciones de red.

El lector X100 nos permite registrar con exactitud la entrada y salida de empleados y nos entrega un reporte que se descarga directo del dispositivo a través del puerto USB y un SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA en español.



Características

- Capacidad de Huellas 500
- Capacidad de Registros 50,000
- Sensor Sensor Óptico ZK
- Peso 1.10Kg
- Modo Verificación Huella ó código
- Fuente de alimentación 5V DC 2A
- Reconocimiento de huella digital 1 seg.
- Versión Algoritmo V10.0 para lectura de huellas
- Comunicación SD Card, USB-Host, Cliente USB
- Display Pantalla TFT 3" con interfaz tipo GUI
- Temperatura de Operación 0°C - 45 °C
- Humedad de Operación 20%-80%
- Dimensiones 185(W) x 140(H) x 130(D)mm
- Colocación equipo pared o escritorio